

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATZACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0008-43	FECHA:	09/10/2025



Mantenimiento correctivo con sustitución de División de madera por tablayeso de dos caras en (direccion)



Sustitucion de estructura de madera por estructura de metal para soporte de tinaco de tubo de 3 x3c ch 16 de 1.50 x1.50




Sustitucion y Suministro e instalación tubería para agua potable dirigida a tinaco con accesorios.



Sustitucion y Suministro e instalacion de tinaco de 1700 litros.



Mantenimiento correctivo con Sellado de muro y techo de cocina en cocina.



Sustitucion de acabado de concreto por azulejo en mesa de trabajo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirio Lopez



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATZACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0008-43	FECHA:	9/10/2025




Sustitucion de techo de aula de 2 aguas con lámina calibre 26 troquelada incluye estructura metaliza.



Sustitucion de estructura de soporte de madera por Estructura metalica para techo de dos aguas con costanera de 3x2 dobles, Tendaes de constanera de 3x2



Correctivo de Tapadera para fosa septica



Sustitucion de Lavamanos por lavamanos de concreto en baños.



Mantenimiento correctivo de linea de Drenaje con sustitucion de tubo de 3" en sanitarios.



Sustitucion de inodoros sanitarios (incluye instalacion y accesorios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATZACÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0008-43	FECHA:	9/10/2025




Mantenimiento correctivo con instalacion de Puertas para mesa de trabajo.



Sustitucion de Piso de concreto en el area de direccion



Mantenimiento preventivo de muro con suministro y aplicación de Pintura exterior para fachada (pintura lavable plus drywall)



Mantenimiento correctivo de Repello interno y externo en el modulo de direccion terminado en blanco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

