

PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0244-43	FECHA:	30/09/2025



Mantenimiento de Rotulación de letrero para la identificación frente al establecimiento



Mantenimiento de muro con aplicación de pintura en mal estado en muro perimetral y en edificio de dos plantas de aulas de modulo 1.



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA EN MAL ESTADO EN PUERTAS,



Mantenimiento de estructura metálica en mal estado en puertas, (incluye lijado y pintado) de los salones de clase de modulo 1



Sustitución de vidrios en mal estado con vidrio claro de 5mm. En salones de clase



Sustitución de chapas en mal estado en puertas de salones de clase a chapa yale

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RINCÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0244-43	FECHA:	30/09/2025



MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CANCHA DE BASQUETBOLL INCLUYENDO MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE BASQUETBOLL



SUSTITUCIÓN DE BARANDA EN RAMPA DE SEGUNDO NIVEL



Sustitución de techado de rampa para segundo nivel, reforzado con estructura metálica y lámina troquelada calibre 26



Sustitución de focos, lámpara led de tubo de 18 wats. En los salones de clase



Mantenimiento de portón, entrada principal (incluye lijado cambio de partes dañadas y pintado).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

