

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0249-43	FECHA:	2/07/2025



Sustitución de lámina canalada en mal estado por lámina troquelada calibre 26. en techo de cocina.



Sustitución de capote de lámina por capote para lámina troquelada en cocina.



Mantenimiento de gabinetes de concreto: (incluye azulejo, divisiones, puertas y gabinetes de madera), en cocina



Sustitución y mantenimiento de ventana de metal por ventana de PVC de 1.20*0.80 mts. En cocina



Reparación y nivelación de piso con torta de concreto en cocina, aula y dirección.



Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en cocina, aula y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QEE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0249-43	FECHA:	2/07/2025



Reparación de balcón de metal en cocina de 1.30*0.90 mts.



Sustitución de cielo falso de madera en mal estado por cielo falso PVC. En cocina



Mantenimiento de energía eléctrica en cocina (2 lamparas, 3 cajss rectangulares, 2 toma corriente, 1 interruptor, 2 tubos de 1/2, cable TSJ).



Susutición de tubos y protector para estufa de leña en cocina.




Mantenimeinto de puerta de cocina



Mantenimiento y aplicación de pintura en paredes de cocina y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SIBILIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-05-0249-43	FECHA:	2/07/2025



Reparación de puerta de Dirección.



Mantenimiento de bajada de agua pluvial en techo de patio, (Tubo pvc de 3" 80psi blanco y codos de 3")

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OFE	  Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---