

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRA GRANDE EL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0007-42	FECHA:	7/07/2025



Reparación de techo con cielo falso en una aula módulo 1



Sustitución de canal pvc por canal tipo colonial y accesorios(pescantes, tapón izquierdo y derecho, bajada pluvial y tres costaneras para sostener canal. Módulo 1



Sustitución de piso de concreto por piso cerámico en aulas del módulo 1



Mantenimiento preventivo de techo con limpieza y pintura en aulas de modulo 1



Sustitución de bomba sumergible truper en mal estado por bomba sumergible Jet inox. 1/2 24L HP TRUPER



Sustitución de vidrios de 5mm en ventanas 24cm x 85cm cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRA GRANDE EL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0007-42	FECHA:	7/07/2025



Sustitucion balcones con hierro entorchado con angular de 1 1/4 de pulgada para protección de ventanas en aulas de modulo 1



Sustitucion de chapas yale para puertas en aulas de modulo 1




Mantenimiento de puertas de metal, lijado y pintado con pintura anticorrosiva a 2 manos en aulas de modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

