

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR, ALDEA LOS CORRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0009-43	FECHA:	26/06/2025



Sustitución de letrero(incluye elaboración de marco de letras, trazo y pintura de aceite) en módulo 1.



Repello en muro perimetral, area de lavamanos y pila modulo 1 y 2.



Suministro y aplicación pintura Exterior latex celeste paritone 293 para muro perimetral módulo 1 y 2.



Sustitución Porterías en cancha módulo 1 y 2.



Reparación Gradas en Cancha módulo 1.



Sustitución base de madera por base de costanera de 2"X6" mas pedestal de concreto para techo de tinaco módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelson David Velazquez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR, ALDEA LOS CORRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0009-43	FECHA:	26/06/2025



Reparación Tubería en red de drenaje sanitario para Lavamanos mas caja de registro módulo 2.



Sustitución de puertas de madera por puertas de metal en área de lavamanos módulo 2.



Sustitución pila de cemento por pila concreto armado mas azulejo módulo 2.



Sustitución de Inodoros elongados en baños de niños y niñas módulo 2.



Sustitución gradas a gradas de block mas concreto para acceso a baño de niños y niñas módulo 2.



Sustitución estufa existente en cocina por estufa con azulejo mas chimenea tubo de concreto módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelson David Velásquez Luna
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR, ALDEA LOS CORRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0009-43	FECHA:	26/06/2025



Sustitución mesa de trabajo en madera por mesa de trabajo concreto armado con azulejo en cocina módulo 1.



Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26, baños niñas y niños, área de lavamanos, pila por soporte de metal modulo 2.



Sustitución soporte de madera en techo de baños niñas y niños, área de lavamanos, pila por soporte de metal módulo 2.



Sustitución de malla perimetral por malla galvanizada cuadros de 2X2 altura de 1.00 Mts. Con tubo galvanizado de 1 1/2" en cancha módulo 1.



Sustitución de focos y lamparas por Bombillo LED GLOBO 30W 2400 Lúmenes en aulas, cocina módulo 1 y 2.



Sustitución Tomacorriente doble en cocina módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Neison David Velazquez Lucas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐





DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	CABRICAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR, ALDEA LOS CORRALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-06-0009-43	FECHA:	26/06/2025



Sustitución Interruptor por Tomacorriente mas interruptor en cocina módulo 1.



Reparación de cableado eléctrico CALIBRE 12 AWG aula y cocina módulo 1.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nelson David Velasquez Lucar
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

