

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13AV. 7-71 ZONA 4 CASERIO SANTA ANA BERLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4066-45	FECHA:	06/11/2025



Foto 1: Sustitución de 160 mts2 de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 2: Mantenimiento correctivo de 57 mts lineales de lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de 57 mts lineales de estructura metalica



Foto 4: Fabricación y sustitución de 2.64 mts lineales de balcon



Foto 5: Sustitución de 285 mts lineales del sistema electrico





Foto 6: Reparación de 126.75 mts 2 de repello y cernido de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13AV. 7-71 ZONA 4 CASERIO SANTA ANA BERLIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-4066-45	FECHA:	6/11/2025




Foto 7: Suministro y aplicación de 126.75 mts 2 de pintura en muros









Foto 8: Sustitución de dos ventanas, de madera y metal por PVC



Foto 9: Sustitución de 36.5 mts 2 entortado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Lily Elias Vicente
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

