

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "MARÍA MONTESSORI"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. AV. 7-06 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0015-42	FECHA:	6/11/2025



Foto1: MODULO 1 Sustitución de machimbre.



Foto 2: MODULO 1 Sustitución de canal de PVC.



Foto 3: MODULO 1 Sustitución de soporte o pescante de metal para el canal.



Foto 4: MODULO 1 Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC.



Foto 5: MODULO 1 Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana.



Foto 6: MODULO 1 Sustitución de vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "MARÍA MONTESSORI"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. AV. 7-06 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0015-42	FECHA:	6/11/2025



Foto 7: MODULO 2 Sustitución de machimbre.



Foto 8: MODULO 2 Sustitución de canal de PVC.



Foto 9: MODULO 2 Sustitución de soporte o pescante de metal para el canal.



Foto 10: MODULO 2 Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC.



Foto 11: MODULO 2 Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana.



Foto 12: MODULO 2 Sustitución de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS "MARÍA MONTESSORI"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. AV. 7-06 ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0015-42	FECHA:	6/11/2025



Foto 13: PATIO Sustitución de accesorios deposito de agua.



Foto 14: SALÓN Reparación de escenario.



Foto 15: SALÓN Sustitución de gradas de metal por gradas de madera.



Foto 16: SALÓN Sustitución de baranda de madera por madera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



2da. Av. 7-06 Zona 5
Santa Cruz del Quiché

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

