

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XATINAP V
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0053-43	FECHA:	03/03/2025



Foto 1: Módulo 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada, sustrucción de capote, sustrucción de elementos de fijación.



Foto 2: MODULO 1: Mantenimiento de estructura portante de metal, sustrucción de canal de PVC.



Foto 3: MODULO 1: Reparación de torta de concreto



Foto 4: AREAS EXTERIORES: Sustrucción de linea principal de drenaje.



Foto 5: AREAS EXTERIORES: Reparación de torta de concreto en patio y sustrucción de linea principal de agua pluvial.



Foto 6: AREAS EXTERIORES: Reparación de cuneta y suministro e instalación de rejilla de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XATINAP V
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0053-43	FECHA:	03/03/2025



Foto 7: Areas Exteriores: Sustitución de tapadera de metal por tapadera de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---