

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO | x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0173-41	FECHA:	13/10/2025



Foto 1: MODULO 2: Suministro e insalacion de balcones de metal



Foto 2: MODULO 2: Suministro e insalacion de balcones de metal



Foto 3: MODULO 3: Desinstalacion de lámina existente



Foto 4: MODULO 3: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 5: MODULO 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: MODULO 3: Sustitucion de capote de lámina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariadolores Torres
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHOACAMÁN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-0173-41	FECHA:	13/10/2025



Foto 7: MODULO 3: Sustitucion de elementos de fijacion (tornillos)



Foto 8: MODULO 3: Reparación de estructura de soporte de metal.



Foto 9: MODULO 3: Desinstalacion de estructura portante de metal



Foto 10: MODULO 3: Instalación de estructura portante de metal



Foto 11: MODULO 3: Suministro e insatacion de balcones de metal



Foto 12: MODULO 3: Suministro e insatacion de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Dolores Torres Ochoa
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

