


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz del Quiché                                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Pachoj Chiquito Riachuelo, Cantón Pachoj, Aldea Chujuyub |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-01-0212-43               | FECHA:                         | 24/06/2025                                                      |



**Foto 1:** Sustitución de láminas por lamina troquelada a luzin calibre 26. Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



**Foto 2:** Sustitución de chapa, mantenimiento a estructuras de puerta (fijado, cepillados, sujeciones, aplicación de pinturas.)



**Foto 3:** Fabricación e instalación de balcón de hierro en ventana.



**Foto 4:** Sustitución de canal pvc, sustitución de soporte o pescante de metal para canal, sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3



**Foto 5:** Pintura en muros extremos M2



**Foto 6:** Mantenimiento a estructuras de puerta, fijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Reynaldo Lax*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                                     |                             |        |                                     |                                |                                                                |           |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS |                             | PREVIO | <input checked="" type="checkbox"/> | DURANTE                        | <input type="checkbox"/>                                       | POSTERIOR | <input type="checkbox"/> |
| DEPARTAMENTO:                       | Quiché                      |        |                                     | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz del Quiché                                          |           |                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:         | Escuela Oficial Rural Mixta |        |                                     | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Pachoj Chiquito Riachuelo, Cantón Pachoj, aldea Chujyub |           |                          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:         | 14-01-0212-43               |        |                                     | FECHA:                         | 24/06/2025                                                     |           |                          |



Foto 7: Reparación de sistema eléctrico, sustitución de lámpara



Foto 8: Sustitución de pila de dos lavaderos, instalación de pila.




Foto 9: fabricación e instalación de puertas de rejas.




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

REYNOLAX LAX

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

