

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCOMAL, ALDEA SANTA ROSA CHUJUYB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-4608-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1, MODULO 1: sustitucion de lamina troqueladas aluzinc calibre 26, sustitucion de elemnto de fijacion..



FOTO 2, MODULO 1: sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada



FOTO 3, MODULO 1: Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



FOTO 4, MODULO 1: sustitucion de vidrio



FOTO 5, Modulo 2 : sustitucion de laminas troqueladas calibre 26 y sustitucion de elementos de fijacion






FOTO 6, MODULO 3: sustitucion de laminas troqueladas calibre 26 y sustitucion de sopórte de metal a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXCOMAL, ALDEA SANTA ROSA CHUJUYB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-4608-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7: pintura de muros exteriores e interiores



FOTO 8, COCINA: Sustitucion de estufa Rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




FOTO 9, Sustitucion de pila de Cemento de dos lavadero




FOTO 10, SANITARIO: sustitucion de llave de chorro



SANITARIO: Sustitucion de llave de paso




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

