

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO TECNICO DE NIVEL MEDIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINAL DE LA ZONA 4 COLONIA LOS CELAJES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-6123-46	FECHA:	7/03/2025



Foto1: MÓDULO 1. Sustitución de puerta de aluminio por puerta de metal tipo reja y reparación de pañuelos en losa sobre puerta



Foto2: MÓDULO 1. Reparación de pañuelos



Foto3: MÓDULO 1. Reparación de canal de concreto



Foto4: MÓDULO 1. Sustitución de grifos.




Foto 5: MÓDULO 1. Sustitución de ventanilla de aluminio (dirección)



Foto 6: MÓDULO 1. Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO TECNICO DE NIVEL MEDIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINAL DE LA ZONA 4 COLONIA LOS CELAJES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-6123-46	FECHA:	7/03/2025



Foto7: MÓDULO 2. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos y caja de registro



Foto8: MÓDULO 2. Sustitución de accesorios de inodoro.



Foto9: MÓDULO 2. Sustitución de grifo



Foto10: MÓDULO 2. Sustitución de puerta tipo reja



Foto11: MÓDULO 3. Sustitución de accesorios de inodoro.



Foto12: MÓDULO 3. Sustitución de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO TECNICO DE NIVEL MEDIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINAL DE LA ZONA 4 COLONIA LOS CELAJES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-01-6123-46	FECHA:	7/03/2025



Foto13: MÓDULO 3. Sustitución de lavamanos.



Foto14: MÓDULO 3. Sustitución de puerta de madera por metal.



Foto15: MÓDULO 6. Suministro de puerta tipo reja.



Foto15: MÓDULO 7. Suministro de puerta tipo reja.





Foto18: MÓDULO 7. Sustitución de tabique de tablayeso. Aplicación de pintura tabique de tablayeso.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

