



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0089-41	FECHA:	3/03/2025



FOTOS 1 MÓDULO 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. Repello en muro y Cernido en muro.



FOTOS 2 MÓDULO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito




FOTOS 1 MÓDULO 2 BAÑOS: Sustitución inodoro. Sustitución inodoro pequeño. Sustitución de llave de mingitorio.



FOTOS 2 MÓDULO 2 BAÑOS: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura). Sustitución de plafoneras. Sustitución de interruptores simples.



FOTOS 1 MÓDULO 3. Suministro y fabricación e instalación de balcones de hierro de ventana. Reparación de cableado eléctrico.



FOTOS 2 MÓDULO 3. Sustitución de plafoneras. Sustitución de interruptores dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0089-41	FECHA:	3/03/2025



FOTOS 3 MÓDULO 3. Sustitución de tomacorrientes dobles. Suministro y sustitución de timbre (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico).



FOTOS 1 MÓDULO 4. Sustitución de plafoneras. Sustitución de tomacorrientes dobles.



FOTOS 2 MÓDULO 4. Sustitución de tomacorrientes dobles. Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

