

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CACABAL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACABAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0021-43	FECHA:	9/10/2025



Foto1: Modulo 1. Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Modulo 1. Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 3: Modulo 1. Sustitución de capote para lamina troquelada




Foto 4: Modulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto, por ceramico




Foto 5: Modulo 1. Reparacion de planchas de concreto de patio




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

