



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACABAL III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0042-41	FECHA:	9/10/2025



Foto1: Modulo 1. Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1. Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Modulo 1. Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 4: Modulo 1. Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 5: Modulo 2. Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 6: Modulo 2. Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACABAL III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0042-41	FECHA:	9/10/2025



Foto 7: Modulo 2. Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 8: Modulo 2. Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 9: Patio. Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 10: Patio. Reparación de planchas de concreto de patio.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OMB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

