

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choaxán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0145-43	FECHA:	13/06/2025



Foto1: Módulo2 Cocina, Sustitucion de piso de torta de concreto, por piso cerámico



Foto 2: Módulo 2 Cocina, Mantenimiento a estufa rural



Foto 3: Módulo 2 Cocina, Mantenimiento a puerta de metal



Foto 4: Módulo 5, Baños: Sustitución de lamina, por lamina troquelada calibre 26



Foto 5: Módulo 5: Baños, Sustitución de elemento de fijación (tornillos)



Foto 6: Módulo 5: Baños, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choaxán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0145-43	FECHA:	13/06/2025



Foto 7: Módulo 5, Baños: Sustitución de inodoro



Foto 8: Módulo 5, Baños: Sustitución de piso de torta de concreto, por ceramico



Foto 9: Módulo 5, Baños: Sustitución de tubería línea principal, instalacion de tubería principal de pvc



Foto 10: Módulo 5, Baños: Instalación de Azulejo




Foto 11: Módulo 5: Baños, Mantenimiento a puertas de metal




Foto 12: Cancha: Sustitución de soporte de metal por canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chinique
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Choaxán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0145-43	FECHA:	13/06/2025



Foto 13: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo pvc de 3"




Foto 14: Muro perimetral (malla) Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 15: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

