



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuguxá Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0008-43	FECHA:	22 de octubre de 2025



Foto 1: MÓDULO 1. Sustitución de torta de concreto, por piso cerámico.



Foto 2: MÓDULO 1. Sustitución de torta de concreto, por piso cerámico.



Foto 3: CANCHA TECHADO. Sustitución de PVC, por canal de metal.



Foto 4: MÓDULO 2. Sustitución de torta de concreto por pisos cerámico.



Foto 5: MÓDULO 2. Sustitución de torta de concreto por, piso cerámico.




Foto 6: PINTURA GENERAL. Pintura en muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuguxá Tercero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0008-43	FECHA:	22 de octubre de 2025



Foto7: PINTURA GENERAL. Pintura en muros interiores.



Foto 8: PINTURA GENERAL. Pintura en muros interiores.



Foto 9: PINTURA GENERAL. Pintura en muros interiores

Foto 10

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público