

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	PANIMACHÉ QUINTO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0012-43	FECHA:	22/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de capote



Foto 2: Sustitución de lámina por troquelada, aluzinc calibre 26 y sustitución de capote



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



• SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIE	PANIMACHÉ QUINTO ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0012-43	FECHA:	22/10/2025



Foto 7: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.

Módulo: 6



Foto 8: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico

Módulo: 6



Foto 9: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.

Módulo: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---