



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "EORM CANTÓN XABILLAGUACH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XABILLAGUACH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0266-43	FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: Módulo 1-Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Módulo 1 -Sustitución de foco ahorrador



Foto 3: Módulo 2-Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: Módulo 2 -Sustitución de foco ahorrador



Foto 5: Muro perimetral: sustitución de porton de metal de ingreso 2.19 m *2.00



Foto 6: Muro perimetral: sustitución de puerta de metal en modulos 205 m *84.5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "EORM CANTÓN XABILLAGUACH"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XABILLAGUACH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0266-43	FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 7: Muro perimetral: sustitución de malla por baranda de metal tipo reja



Foto 8: Muro perimetral: sustitución de puerta de metal en módulos 219m *107.5



Foto 9: Muro perimetral: suministro e instalación de portón de metal de ingreso tipo reja 398 m *220

Foto 10:

Foto 11

Foto 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

