

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MACTZUL QUINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0294-43	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Modulo 1: SUSTITUCION DE TEJA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA MEJORADA COMPLETA (INCLUYE PLANCHA, CHIMIINEA)



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES, SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA, SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES, SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES Y REPARACIÓN DE CALBEADO ELECTRICO.



Foto 5: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO GRANITO



Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

