

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PATZITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CENTRO DE SALUD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0009-46	FECHA:	1/04/2025




Foto1: pintura de muros exteriores e interiores



Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 3: Cambio de piso de granito por cerámico, en la entrada de acceso al instituto y una bodega pequeña.



Foto 4: sustitución de canal de metal en las aulas del segundo nivel




Foto 5: Sustitución de bajada de agua pluvial de PVC 3", en las aulas del segundo nivel, por estar en una altura grande es necesario varios codos y mas materiales.



Foto 6: Sustitución de bajada de agua pluvial de PVC 3", en las aulas del segundo nivel, por estar en una altura grande es necesario varios codos y parales de metal para sostener los tubos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PATZITÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CENTRO DE SALUD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-0009-46	FECHA:	1/04/2025



Foto 7: Sustitución de baranda de metal.



Foto 8: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---