

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Llanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0035-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1 . Módulo 1. Sustrucción de estructura de metal de ventana por pvc



Foto 2. Módulo 1: Sustrucción de canal de pvc.




Foto 3. Modolo 2: Reparación de bordillo de banquetas de concreto.



Foto 4. Módulo 2: Sustrucción de puerta de metal.



Foto 5. Módulo 2. susustrucción de estructura de metal de ventana por pvc




Foto 6. Módulo 4. Sustrucción de torta de concreto por piso porcelanato.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPI

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Llanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0035-43	FECHA:	8/03/2025



Foto 7. Módulo 4. Sustitución de puertas de metal en servicios sanitarios.



Foto 8. Módulo 4: Sustitucion de inodoro



Foto 9: Módulo 4. Reparación de banquetas de concreto.




Foto 10. Módulo 4: Reparacion de cuneta de concreto.





Foto 11: Módulo 4. Sustitución de chapa.



Foto 12: Módulo 4. Sustitución de pila de cemento por pila de plastico de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.A.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público.


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Joyabaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Llanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0035-43	FECHA:	8/03/2025



Foto 13. Muro Perimetral. Sustitución de torta de concreto por adoquines

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--