

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0490-43	FECHA:	10/03/2025




Foto1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Fabricación e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

E.O.R.M ALDEA TRES CRUCES II
 - CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA -

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	JOYABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRES CRUCES II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-12-0490-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustrucción de canal de pvc



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Sustrucción inodoro



Foto 11: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 12: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	E.O.R.M. ALDEA TRES CRUCES II - CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA - JOYABAJ QUICHÉ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---