



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES TURANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4982-43	FECHA:	27 DE FEBRERO DE 2025



Foto1: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico. MÓDULO 1



Foto 2: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico. MÓDULO 3



Foto 3: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico. MÓDULOS: 5



Foto 4: Sustitución de piso de concreto a piso cerámico. MÓDULO 6




Foto 5: Fabricación e instalación de puerta y ventana de metal. Módulo 3



Foto 6: Repello y alisado en muro de (cocina) MÓDULO 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y señalar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS FLORES TURANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4982-43	FECHA:	27 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Sustitución de pancha de 3 ornillas, Módulos 3




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

