

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4986-41	FECHA:	28/05/2025



FOTO 7 CISTERNA DE CONCRETO: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO



FOTO 8 CISTERNA DE CONCRETO: SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO.



FOTO 9 BAÑOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES DE PVC, BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Y PESCANTES.



FOTO 10 DIRECCIÓN: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO.




FOTO 11 DIRECCIÓN: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



FOTO 12 DIRECCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCON DE HIERRO EN VENTANA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4986-41	FECHA:	28/05/2025



FOTO 1 COCINA SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC



FOTO 2 COCINA SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



FOTO 3 COCINA SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO.



FOTO 4: COCINA: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA.



FOTO 5 COCINA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA



FOTO 6 COCINA: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan el número de hojas.

Nun Mm Pm R

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	NEBAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-13-4986-41	FECHA:	28/05/2025



FOTO 13 MURO PERIMETRAL: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL DE 8X4



FOTO 14 MURO PERIMETRAL: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL DE 4X4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nen Maw Puc R

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

