



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIÁN, ALDEA BELEJÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0736-43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



MÓDULO 1. Foto 1: Reparación de cunetas de concreto



MÓDULO 1. Foto 2: Sustitución de canal de metal



MÓDULO 1. Foto 3: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



MÓDULO 2. Foto 4: Sustitución de estufa rural sin plancha pero con chimenea.



MÓDULO 2. Foto 5: Sustitución de puerta.



MÓDULO 3. Foto 6: Sustitución de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

VICTORIANO MUZ CHUM
Firma y sello del Presidente de la OPF



ZACARIAS COLORADO CAAL
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIÁN, ALDEA BELEJÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0736-43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



MÓDULO 2. Foto 7: Sustitución de estructura de metal de ventanas.




MÓDULO 2. Foto 8: Sustitución de vidrios



MÓDULO 2. Foto 9: Sustitución de balcon de metal.



MÓDULO 2. Foto 10: Reparación de piso de torta de concreto.



MÓDULO 2. Foto 11: Repello en muro.



MÓDULO 2. Foto 12: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (costaneras)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

VICTORIANO MUZ CHUM *Victoriano Muz Chum*
Firma y sello del Presidente de la OPF



ZACARIAS COLORADO CAAL *Zacarias Colorado Caal*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIÁN, ALDEA BELEJU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0736-43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



MÓDULO 2. Foto 13: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (tubos cuadrados)



MÓDULO 2. Foto 14 : Instalación de estructura de portante de metal.



MÓDULO 2. Foto 15 : Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



MÓDULO 2. Foto 16: Sustitución de capote de lámina por lámina troquelada.



MÓDULO 2. Foto 17: Sustitución de elementos de fijación (tornillos).



MÓDULO 2. Foto 18: Sustitución de tubería PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

VICTORIANO MUZ CHUM *Victoriano Muz Chum*
Firma y sello del Presidente de la OPF



ZACARIAS COLORADO CAAL *Zacarias Colorado Caal*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIÁN, ALDEA BELEJÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0736-43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



MODULO 4. Foto 19: Sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

VICTORIANO MUZ CHUM *Victoriano Muz Chum*
Firma y sello del Presidente de la OPF



ZACARIAS COLORADO CAAL *Zacarias Colorado Caal*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

