

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                             |                                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                                      | MUNICIPIO:                     | CHICAMÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXIQUIN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHIXIQUIN     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-19-0935-43                               | FECHA:                         | 05 DE MARZO DE 2025 |



FOTO 1. MODULO 1: Sustrucion de lamina por lamina troquelada.




FOTO 2. MODULO 1: Sustrucion de estructura de soporte de madera por metal.




FOTO 3. MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puertas



FOTO 4. MODULO 1: Sustrucion de puertas



FOTO 5. MODULO 1: sustrucion de puertas en servicios sanitarios



FOTO 6. MODULO 1: Sustrucion de ventanas de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                             |                                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                                      | MUNICIPIO:                     | CHICAMÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXIQUIN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHIXIQUIN     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-19-0935-43                               | FECHA:                         | 05 DE MARZO DE 2025 |



FOTO 7. MODULO 1: Sustrucion de vidrios



FOTO 8. MODULO 1: Sustrucion de piso de cemento liquido.



FOTO 9. MODULO 1. Sustrucion de deposito de agua.



FOTO 10. MODULO 1: Sustrucion de accesorios inodoro



FOTO 11. MODULO 1: Cernido en muro exterior e interior



FOTO 12. MODULO 2: Reparacion de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente del DPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|



# **REGISTRO FOTOGRÁFICO** **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                             |                                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                                      | MUNICIPIO:                     | CHICAMÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIXIQUIN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHIXIQUIN     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-19-0935-43                               | FECHA:                         | 05 DE MARZO DE 2025 |



FOTO 13. MODULO 2: Sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas.



FOTO 14. MODULO 2: Reparacion de azulejo en muebles de cocina



FOTO 15. MODULO 2: Pintura General




FOTO 16. MODULO 2: Pintura general

FOTO 17. MODULO 2:


FOTO 18. MODULO 2:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

