

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRES PALOS, ALDEA CIPRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0011-43	FECHA:	06/03/2025



Foto1: MODULO 1 Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 2: MODULO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: MODULO 1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 4: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto



Foto 6: MODULO 2 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Ramos Jimenez

 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRES PALOS, ALDEA CIPRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-0011-43	FECHA:	06/03/2025



Foto7: MODULO 2 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 8: MODULO 2 Sustitución inodoro







Foto 9: PINTURA GENERAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pavlina Ramos Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

