

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-1298-42	FECHA:	06/03/2025



Foto1: MODULO 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: MODULO 1 Sustitución de canal de metal



Foto 3: MODULO 1 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 4: MODULO 1 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 5: MODULO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: MODULO 1 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucrecia Urizar Boca

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-1298-42	FECHA:	06/03/2025



Foto 7: MODULO 1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 8: MODULO 1 Reparación de banquetas de concreto



Foto 9: MODULO 1 Reparación de cuneta de concreto



Foto 10: MODULO 2 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 11: MODULO 2 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 12: MODULO 2 Suministro e instalación de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucrecia Urizar Roca
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-1298-42	FECHA:	06/03/2025



Foto 13: MODULO 2 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucrecia Urizar Roca Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--