

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-5169-43	FECHA:	06/03/2025




Foto1: MODULO 1 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: MODULO 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 3: MODULO 1 suministros e instalación de balcones



Foto 4: MODULO 1 repello de muro




Foto 5: MODULO 1 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 6: MODULO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-5169-43	FECHA:	06/03/2025



Foto 7 MODULO 1 foto 8: Sustitucion de estructura de soporte de metal



Foto 8: MODULO 2 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



foto 9: MODULO 2 Sustitución inodoro



Foto 10:MODULO 2 Sustitución lavamanos




Foto 11: MODULO 2 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios




foto12: MODULO 2 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	PACHALUM
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-21-5169-43	FECHA:	06/03/2025



Foto 13: MODULO 2 sustitucion de lampara LED



foto 14: MODULO 2 impermeabilización de losa



Foto15: MURO PERIMETRAL repello en muro





Foto16 MURO PERIMETRAL: Mantenimiento a portones de metal



Foto 17: PINTURA GENERAL pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---