

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	VILLAS EL PARAÍSO, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0184-42	FECHA:	1/07/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la electromalla, se sustituirá por balcones de metal.



Foto 2: Reparación de piso de torta.



Foto 3: Se observa que el piso liso se encuentra en mal estado se sustituirá por piso cerámico.



Foto 4: Se observa que el piso liso se encuentra en mal estado se sustituirá por piso cerámico.



Foto 5: Suministro e instalación de cuneta de concreto más rejilla de metal.



Foto 6: Se observa que estas estructuras no cuentan con canal para la bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben agregar en el orden de las hojas.

Stochun

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	VILLAS EL PARAÍSO, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0184-42	FECHA:	1/07/2025



Foto 7: Se observa que el soporte de metal necesita mantenimiento.



Foto 8: Los soportes de madera se encuentran en muy mal estado se sustituirán por metal.



Foto 9: Puerta de madera en mal estado se instalará una de metal.



Foto 10 : Sustitución de lámina por lámina troquelada.




Foto 11: Malla en mal estado, se sustituirá por balcones de metal.



Foto 12: Se observa que estas estructuras no cuentan con canal para la bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	VILLAS EL PARAÍSO, ZONA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0184-42	FECHA:	1/07/2025




Foto 13: Torta de cemento totalmente desgastada se sustituirá.

COLOCAR FOTOGRAFÍA ACÁ

COLOCAR FOTOGRAFÍA ACÁ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

