



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMAN RAUL SANCHEZ LÓPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AV. 2-66 ZONA 6 LOTIFICACIÓN RODRIGUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0917-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Se observa el piso en mal estado, es necesario instalar piso cerámico.



Foto 2: se observa que las puertas de metal necesitan mantenimiento.



Foto 3: Se observa que la puerta necesita sustitución.



Foto 4: Se observa la necesidad de sustitución de ventanas de PVC.



Foto 5: Se observa la necesidad de instalar puerta de PVC.



Foto 6: Se observa la necesidad de tapar con costanera la luz entre mojinete y el techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMAN RAUL SANCHEZ LOPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AV. 2-66 ZONA 6 LOTIFICACIÓN RODRIGUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0075-45	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: Se observa la chapa en mal estado y necesita sustitución.



Foto 8: se observa la necesidad de aplicar repello.



Foto 9: Se observa la necesidad de aplicar impermeabilizante.



Foto 10: Se observa la necesidad de aplicar pintura latex acrilica anti hongos.



Foto 11: Se observa la necesidad de cambiar los cancelles.



Foto 12: Se observa la necesidad de tapar con costanera la luz entre biga de corona y el techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERMAN RAUL SANCHEZ LOPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 AV. 2-66 ZONA 6 LOTIFICACIÓN RODRIGUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0075-45	FECHA:	16/06/2025




Foto 13: Se observa la necesidad de instalación de piso ceramico.



Foto 14: se observa la necesida de aplicar pintura latex acrilica anti hongos.




Foto 15: Se observa la necesidad de mantenimiento de puertas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

