

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN JOSE LAS VEGAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0931-43 | FECHA:                         | 16/06/2025                |



Foto 1: Se observa cerca perimetral con agujeros y sin refuerzos



Foto 2: Se observa muro perimetral sin repello y afectado con humedad



Foto 3: Se observa cambio de nivel en caminamiento y con poca elevación del suelo de tierra



Foto 4: Se observa pasillo exterior sin piso antideslizante



Foto 5: Se observan paredes sucias y con falta de mantenimiento



Foto 6: Se observa área de lavado de manos en baño con lámina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN JOSE LAS VEGAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0931-43 | FECHA:                         | 16/06/2025                |



Foto 7: Se observa soporte de lámina de madera



Foto 8: Se observa pila con daños visibles y exposición de alma



Foto 9: Se observa la no existencia de área de lavado de manos, actualmente compartida con pila para lavado de trapeadores



Foto 10: Se observan puertas de sanitarios con falta de mantenimiento



Foto 11: Se observan inodoros con desgaste y antiguos



Foto 12: Se observa falta de piso cerámico en los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público de San José Las Vegas, Retalhuleu



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                           |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | RETALHULEU                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON SAN JOSE LAS VEGAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0931-43 | FECHA:                         | 16/06/2025                |



FOTO 13: Se observa falta de cerámico en interior sanitarios



FOTO 14: Se observa falta de caminamiento para acceso a baños

FOTO 15:

FOTO 16:

FOTO 17:

FOTO 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a continuación del formulario de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
