Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM DE APLICACION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA A PROLONGACIÓN, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1431-42	FECHA:	19/09/2025

Foto 1: Es evidente que la cuchilla de todo el muro perimetral ya no ofrece seguridad en el perimetro, es necesario reemplazarla.

Foto 2: Es evidente que la vicera del salon de usos multiples esta muy detereorada ya no ofrece proteccion contra la lluvia.

Foto 3:La filtracion en la losa es evidente y afecta el interior del salon de usos multiples se acumula mucha agua, con reparacion de pañuelos se puede solucionar el problema.

Foto 4:La filtracion en la losa es evidente y afecta el interior del salon de usos multiples se acumula mucha agua, con aplicarle impermiabilizacion se puede solucionar el problema.

Foto5:La vulmerabilidad de estos muros de la direccion hacen que los ladrones entren a saquear las cosas de la direccion, se reforzara con balcones en el exterior.

Foto6:La filtracion en la losa de la direccion es evidente y afecta el interior de la dirección se acumula mucha agua, con la reparacion de los pañuelos se puede solucionar el problema.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M. DE APLICACIÓN J.M. O.P.F. RETALHULEU GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA APLICACIÓN J.M. DIRECCION RETALHULEU - Guatemala, C.A. -

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM DE APLICACION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA A PROLONGACIÓN, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1431-42	FECHA:	18909/2025

Foto 13:La filtracion en la losa de la direccion es evidente y afecta el interior de la dirección se acumula mucha agua, con la aplicación de impermiabilizante se puede solucionar el problema.

Foto14: Es necesario el cambio de puerta en el modulo de direccion ya que no es muy segura y ya presenta detereoro



Foto 15: Las puertas de rejas de la direccion ya presentan desgaste en la pintura, es necesario darles un mantenimiento.

Foto 16: Ya es notable el detereoro en muro del baño usado por la direccion es necesario darle proteccion con un capa de repello

Foto17: La humedad es notoria en los muros del baño de uso de la direccion , es necesario aplicarle azulejo.

Foto 18: El balcon esta muy sucio del baño de uso de la direccion y presenta occidacion es necesario darle mantenimiento para prolongar su vida util.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M. DE APLICACIÓN J.M. O.P.F. RETALHULEU GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA APLICACIÓN J.M. DIRECCIÓN RETALHULEU Guatemala, C.A.

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM DE APLICACION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AVENIDA A PROLONGACIÓN, ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-1431-42	FECHA:	19/09/2025

Foto 13:Los accesorios tanto del inodoro y lavamanos del baño de uso de la direccion estan dañados.

Foto14: No se cuenta con balcones en el salon del modulo 2 y es vulnerable a robos, es necesario proporcionarle seguridad al salon

Foto 15: Es necesario continuar el muro del salon de modulo 2 hasta el techo ya que las palomas se posan ahí y ensucian mucho.

Foto 16: El porton entre el modulo 2 y modulo 3 esta en muy mal estado, es necesario ya cambiarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M. DE APLICACIÓN J.M. O.P.F. RETALHULEU GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA APLICACIÓN J.M. DIRECCION RETALHULEU Guatemala, C.A.