

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-43	FECHA:	29/9/2025



Foto 1: Se observa que la pintura de los muros se encuentra deteriorada.



Foto 2: Se observa que las puertas requieren mantenimiento.



Foto 3: Se observa que la puerta no se encuentra en buen funcionamiento.



Foto 4: Se observa que se requieren ventanas ya que entra la lluvia.



Foto 5: Se observa que se requiere de una rampa de concreto.




Foto 6: Se observa que el muro no cuenta con repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
CONSEJO EDUCATIVO
Canton Ocosito, San Sebastián, Retalhuleu

Firma y Sello de la Dirección
Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
Canton Ocosito, San Sebastián, Retalhuleu

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0087-43	FECHA:	29/9/2025



Foto 7: Se observa que no se cuenta con piso cerámico en la cocina.



Foto 8: Se observa que el sistema eléctrico no tiene un funcionamiento correcto.



Foto 9: Se observa que la lámina del escenario se encuentra dañada.



Foto 10: Se observa que la estructura ya se encuentra deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director

