

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAMALÁ I, SECTOR SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0865-43	FECHA:	7/07/2025



Foto 7: Se observa la necesidad de un suministro de drenaje para los baños y lavamanos.




Foto 8: Se observa la necesidad de reemplazar puerta de módulo 1.



Foto 9: Se observa la necesidad de aplicar pintura en el interior del módulo 1.



Foto 10: Se observa la necesidad de cambiar lavamanos.



Foto 11: Se observa la necesidad de cambiar por completo lamina y estructura de madera por metal en salon del módulo tres.



Foto 12: Se observa la necesidad de reemplazar cinco puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristian Ameth Garcia Escobar
Firma y sello del Presidente de la OPF

COMUNIDAD
ESCUELA OFICIAL
URBANA MIXTA
SAN JON PAJOSON
JORNADA DE LA MAÑANA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN

ESC. OF. URB. MIXTA J.V.
Caserío Samalá I Sector S
San Sebastián Retalhuleu