

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.P. ANEXA A EORM ALDEA LA RINCONADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LA RINCONADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-1208-42	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Mantenimiento y sustitución de malla existente en mal estado, en muro perimetral existente.




Foto 2: Mantenimiento y sustitución de malla existente en mal estado en muro perimetral existente.



Foto 3: Mantenimiento y sustitución de malla existente en mal estado en muro perimetral existente.



Foto 4: Mantenimiento y sustitución de malla existente en mal estado + limpieza de muros.



Foto 5: Desmontaje e instalación de dos sanitarios Baby para alumnos del nivel preprimario+ desmontaje de retretes en mal estado.+ aplicación de pintura.



Foto 6: Suministro e instalación de ventanas en los baños de preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.P. ANEXA A EORM ALDEA LA RINCONADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LA RINCONADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-1208-42	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: Reparación de paredes,+ demolición de mingitorio en mal estado+ instalación de piso cerámico en los dos sanitarios. Aplicación de pintura en interior+ aplicación de cernido gris+ acabado+ suministro e instalación



Foto 8: Reparación y pintura en cuatro puertas de baños, dos externas y dos internas.



Foto 9: demolición de piso para instalación de pileta, e instalación de chorro+ aplicación de pintura en toda el área de sanitarios.



Foto 10: suministro e instalación de canal en dos salones continuos, humedad en paredes de salones por no tener canal+ limpieza de muros, bajadas de agua pluvial.



Foto 11. instalación de canal metalico, con corrección adecuada pendiente.



Foto 12. Reparación de fuga de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR <i>[Firma]</i> <i>[Sello: Consejo de Padres de Familia, Sacatepéquez, Guatemala]</i>	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> <i>[Sello: ESCUELA OFICIAL RURAL ANEXA LA RINCONADA JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ]</i>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.P. ANEXA A EORM ALDEA LA RINCONADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LA RINCONADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-1208-42	FECHA:	17/03/2025



Foto 13: excavación de area de banqueta, ensabientado en muro perimetral, suministro e instalación de naylon grueso, jardinzación por humedad.



Foto 14: mejoramiento de pavimento, para parqueo, colocación de bordillo, demarcación de parqueo.



Foto 15: Suministro de Portón de acceso principal+ reparación de las columnas del portón.




Foto 16: demolición de muro para corte de piso, instalación de piso cerámico. En salón de clases.



Foto 17: fundición de zapata, armado y fundición de columna, armado de columna+vano de ventana+suministro e instalación de ventana de hierro, corrediza, incluye malla mosquitera.




Foto 18: suministro e instalación de unidad de iluminación, tipo plafonera, suministro e instalación de fuerza tipo plafonera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.P. ANEXA A EORM ALDEA LA RINCONADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LA RINCONADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-1208-42	FECHA:	17/03/2025



Foto 19: Suministro e instalación de ventana pvc,color blanco, con malla mosquitera en el area de la cocina.



Foto 20: suministro e instalación de piso de concreto en el patio de juegos, 60 metros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

