

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Pastores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Zacatecas, Pastores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zacatecas, Pastores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-03-0095-43	FECHA:	26 de septiembre de 2025



Foto 1: Se hace necesario realizar el proyecto de Techo porque al pasar el tiempo la terraza se ha ido deteriorando a causa del sol y la lluvia



Foto 2: para proteger de filtraciones se ha colocado este material para evitar filtraciones mas fuertes



Foto 3: se ve la necesidad que ha de colocar el techo para proteger la terraza.



Foto 4: aca se logra ver el daño causado por la filtración



Foto 5: se coloca un recipiente para agua para evitar que se moje el piso y provocar una caída inesperada de los niños

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cony Morales
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

