Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS [redacted] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 1-68 zona 2, Aldea Santa María Cauqué
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0907-45	FECHA:	20 de marzo de 2025

Foto1: ÁREA DE REPARACIÓN DE BAJADAS DE BAJADAS DE AGUA.

Foto 2: PERFIL FRONTAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA RAMPA.

Foto 3: DESNIVEL DEFICIENTE Y DETERIORADO EN LAS BAJADAS DE AGUA.

Foto 4: PERFIL LATERAL NORTE DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA RAMPA.

Foto 5: ÁREAS DE REPARACIÓN EN BAJADAS DE AGUA DEL TECHO DE LOZA.

Foto 6: ESTADO DE DETERIORO EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA RAMPA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público