



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN ALOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN CASERIO EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 91.7 RUTA NACIONAL 14, CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0007-42	FECHA:	27/10/2,025



Foto 1: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 51 METROS DE PISO DE INTERIOR DE AULA DE CEIN PAIN CASERIO EL PORVENIR



Foto 2: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE 6 BALCONES DE 2.30 X 2MTS PARA SALÓN DE CEIN PAIN



Foto 3: SUMINISTRO Y REPARACION DE TECHO POR FILTRACIONES DE SALÓN DE CEIN PAIN



Foto 4: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE PORTÓN DE CEIN PAIN



Foto 5: SUMINISTRO Y MEJORAMIENTO DE 100 METROS DE DRENAJE PARA SANITARIOS DE CEIN PAIN.



Foto 6: SUMINISTRO Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA SANITARIOS DE CEIN PAIN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Sigüenciaj

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN ALOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN CASERIO EL PORVENIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 91.7 RUTA NACIONAL 14, CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0007-42	FECHA:	27/10/2,025



Foto 7: SUMINISTRO Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE CEIN PAIN CASERIO EL PORVENIR



Foto 8: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A 200 MTS DE PARED A SALÓN DE CEIN PAIN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Vilma Siquinajay</i> Firma y sello del Presidente de la COMPAFAMILIA	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--