

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACUCHUM DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-3605-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Sustitución de Piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 2: Sustitución de Piso de granito por piso ceramico



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]



[Firma]



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACUCHUM DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-3605-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Sustrucción de inodoro



Foto 2: Sustrucción de inodoro



Foto 3: Sustrucción de inodoro



Foto 4: Sustrucción de mingitorio



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

