



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva Chicajalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0045-43	FECHA:	05/06/2025



Foto 1: Sustrucción de chapas a puertas



Foto 2: Pintado del muro interior frente de las aulas Nos. 1 y 2.



Foto 3: Pintado del muro interior área de mingitorios.



Foto 4: Pintado del muro interior atrás de las aulas No. 1 y 2.



Foto 5: Pintado del muro interior tras del aula No. 3



Foto 6: Pintado del muro interior atrás del aula No. 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva Chicajalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0045-43	FECHA:	05/06/2025



Foto 7: Pintado del muro exterior de la Escuela.



Foto 8: Mantenimiento a puertas de servicios sanitarios



Foto 9: Reparación de tubo hg y malla galvanizada del muro perimetral.



Foto 10: Reparación de tubo hg y malla galvanizada del muro perimetral.





Foto 11: Reparación de plancha de concreto de patio frente los baños.



Foto 12: Reparación de plancha de concreto de patio entrada de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva Chicajalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0045-43	FECHA:	05/06/2025



Foto 13: Sustitución de lámparas tipo LED



Foto 14: Sustitución de focos ahorradores y plafoneras



Foto 15: Sustitución de 1 interruptor doble y tomacorriente doble



Foto 16: Reparación de cableado eléctrico




Foto 17: Fabricación e instalación de 2 blaques de hierro en ventana



Foto 18: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva Chicajalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0045-43	FECHA:	05/06/2025



Foto 19: Repello en muro más pintura en dirección



Foto 20: Repello en muro interior más pintura en el aula No. 1



Foto 21: Repello en muro interior más pintura en el aula No. 1



Foto 22: Repello en muro interior más pintura en el aula No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--