

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Loma Linda, Aldea Máquivil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0094-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina escolar



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) aula escolar



Foto 3: Sustrucción de puertas de metal en cocina escolar



Foto 4: Sustrucción de chapas de puerta de aulas escolares




Foto 5: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio en cocina escolar



Foto 6: Sustrucción de vidrios aulas escolares

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




 Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Loma Linda, Aldea Máquivil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0094-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustitución de balcones de metal en aulas de escuela



Foto 8: Reparación de piso de cemento liquido en cocina escolar



Foto 9: Reparación de piso de cemento liquido en cocina escolar



Foto 10: Reparación de piso de torta de cemento hacia cocina escolar



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores en cocina escolar



Foto 12: Sustitución de lavamanos en baño escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Loma Linda, Aldea Máquivil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0094-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Sustitución de plafoneras en aulas escolares



Foto 14: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal en cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia de la Escuela Oficial Rural Mixta Paraje Loma Linda, Aldea Máquivil, San Miguel Ixtahuacán, S.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

