

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Independencia, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0059-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



FOTO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



FOTO 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



FOTO 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



FOTO 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.




FOTO 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

