

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Nuevo Progreso          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón San Luis Naranjo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-12-0530-43 | FECHA:                         | 10/03/2025              |



Foto 7: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11: 17.4 Sustitución de focos ahorradores



Foto 12: 19.15 Instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL  
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
 CANTÓN SAN LUIS NARANJO  
 MUNICIPIO NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 CANTÓN SAN LUIS NARANJO  
 DIRECCIÓN  
 MUNICIPIO NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | Nuevo Progreso          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón San Luis Naranjo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-12-0530-43 | FECHA:                         | 10/03/2025              |



Foto1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 4.2 Sustitución de Chapa



Foto 3: 6.6 Sustitución de piso de cemento liquido



Foto 4: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 5: 7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPEF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

