

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Coco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-3933-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8: Sustitución de maya por balcón.



Foto 9: Reparación de portones.



Foto 10: Sustitución de tonel por cisterna para almacenaje de agua para baños.



Foto 11: Sustitución de pila.



Foto 12: Repello en paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Coco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-3933-42	FECHA:	10/03/2025




Foto 1: Mantenimiento a puertas.



Foto 2: Mantenimiento a puertas.




Foto 3: Mantenimiento puerta baños.



Foto 4: Sustitución piso torta de concreto.



Foto 5: Reparación piso torta de concreto.



Foto 6: Reparación de canales para agua pluvial de PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	--	---