

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BRETANA BOLIVAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0590-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustrucción de lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de Puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento a estructura de Puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustrucción de canales de metal y caída de agua



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consuelo López Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BRETAÑA BOLIVAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0590-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 8: Sustitución de apagadores dobles



Foto 9: Sustitución de bajada de Agua Pluvial



Foto 10: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 Consuelo López Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---