

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL COCO, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-002-42	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



FOTO 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitución de canal de metal



FOTO 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL COCO, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0025-42	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 3: Sustitución de capote de lámina para troquelada



FOTO 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 5: Sustitución de canal de metal



FOTO 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

Firma y Sello del Presidente del OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL COCO, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0025-42	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 8: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 9: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



FOTO 10: Sustrucción lavamanos



FOTO 11: Sustrucción de pila de cemento de un lavadero



FOTO 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello Director Centro Educativo PRA
--	---