

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0635-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: 14.9. Sustitución de tubería línea principal



Foto 4: 14.9. Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: 4.1. Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura)



Foto 6: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0635-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: 4.1. Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura)



Foto 9: 5.6. Sustitución de balcones de metal



Foto 10: 5.6. Sustitución de balcones de metal



Foto 11: 6.5. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 12: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0635-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 14: 11.2. Mantenimiento a barandas



Foto 15: 4.1. Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura)



Foto 16: 5.6. Sustitución de balcones de metal



Foto 17: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 18: 4.1. Mantenimiento a estructura (aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0635-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 19: 5.6. Sustitución de balcones de metal



Foto 20: 5.6. Sustitución de balcones de metal



Foto 21: 6.5. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 22: 7.2. Sustitución de canal de PVC




Foto 23: 7.4. Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 24: 7.5. Sustitución de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0635-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 25: 20.10. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 26: 3.1. Impermeabilización de losa



Foto 27: 3.2. Reparación de pañuelos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--