



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Caserio La Independencia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-170786-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de piso cerámico



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 7: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


E.N.P.

Firma y sello del Presidente de la O.E.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Caserío La Independencia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-170786-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 8: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 9: Cubierta de techi y estructura portante de metal



Foto 10: Sustitución de puerta y sustitución de inodoro



Foto 11: Sustitución de piso ceramico



Foto 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

En. P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

